

Terslev Vandværk I/S
Tøpkildevej 51
4690 Haslev
Att.: Ivan Flændsdal

Rapportnr.: AR-16-CA-00391352-01
Batchnr.: EUDKVE-00391352
Kundenr.: CA0005697
Modt. dato: 26.01.2016

Analyserapport

Prøvested: Terslev Vandværk I/S Vandværket - 103323 - V02000400 / 4313000400
Prøvetype: Drikkevand - Normal kontrol
Prøvedtagnings: 26.01.2016 kl. 09:35
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S KIJ
Analyseperiode: 26.01.2016 - 30.01.2016

Prøvemærke: Afgang vandværk

Lab prøvenr.:	80084993	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	20	CFU/ml		50	1	ISO 6222:2002	
Kimtal ved 37°C	< 1	CFU/ml		5	1	ISO 6222:2002	
Uorganiske forbindelser							
Ammonium	< 0.005	mg/l		0.05	0.005	SM 17. udg. 4500-NH3 (H)	10
Nitrit	< 0.001	mg/l		0.01	0.001	SM 17. udg. 4500-NO2 (B)	10
Nitrat	2.4	mg/l		50	0.3	SM 17. udg. 4500-NO3 (H)	10
Total-P	< 0.01	mg/l		0.15	0.01	DS/EN ISO 6878 auto	10
Chlorid	20	mg/l		250	1	SM 17. udg. 4500-Cl (E)	10
Fluorid	0.69	mg/l		1.5	0.05	SM 17. udg. 4500-F- (E)	10
Sulfat	0.73	mg/l		250	0.2	DS/EN ISO 10304-1 IC-EC	10
Metaller							
Jern (Fe)	0.031	mg/l		0.1	0.01	SM 3120 ICP-OES	30
Mangan (Mn)	< 0.005	mg/l		0.02	0.005	SM 3120 ICP-OES	30
Organiske samleparametre							
NVOC, ikke flygt.org.carbon	2.4	mg/l		4	0.1	DS/EN 1484	12
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS/ISO 19458, DS/ISO 5667-5	A
Vandtemperatur	9.4	°C				DS/EN ISO 19458	A
pH	7.6	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523	A
Ledningsevne	64	mS/m			0.1	DS/EN 27888	A
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	A
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	A
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	A
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevarerministeriets bek.nr. 1310 af 25. november 2015.

Kopi af rapporten er sendt til:

Faxe Kommune, Kopimodtager drikkevand, Industrivej 2, 4683 Rønnede

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊠): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

**): Miljø- og Fødevarerministeriets bek.nr. 1310 af 25. november 2015.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Terslev Vandværk I/S
Tøpkildevej 51
4690 Haslev
Att.: Ivan FlændsdalRapportnr.: AR-16-CA-00391352-01
Batchnr.: EUDKVE-00391352
Kundenr.: CA0005697
Modt. dato: 26.01.2016

Analyserapport

Prøvested: Terslev Vandværk I/S Vandværket - 103323 - V02000400 / 4313000400
Prøvetype: Drikkevand - Normal kontrol
Prøvedtagning: 26.01.2016 kl. 09:35
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S KIJ
Analyseperiode: 26.01.2016 - 30.01.2016

Prøvemærke: Afgang vandværk

Lab prøvenr.:	80084993	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Um (%)
			Min.	Max.			

30.01.2016

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dkEurofins Miljø A/S
Kundecenter**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1310 af 25. november 2015.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**